



COLLEFERRO - È stato posto **sotto sequestro preventivo** dai Carabinieri del NOE (Nucleo operativo ecologico) dei Carabinieri di Roma lo **stabilimento Italcementi di Colleferro**

per violazione delle norme che regolano le emissioni nocive. Indagato il direttore dello stabilimento, Alfredo Vitale. Il gip di Velletri ha concesso ai responsabili dell'impianto 10 giorni di tempo per mettersi in regola con le normative ambientali; sullo stabilimento incombe ora il blocco della produzione. La Italcementi ha precisato che i sigilli sono stati posti a punti di emissione che non interessano il processo principale di combustione, «ma alcune fasi secondarie dell'attività produttiva. Il provvedimento - spiega la società - riguarda l'adeguamento geometrico di alcuni punti di emissione alle normative europee. Adeguamento che è già in corso di realizzazione da alcune settimane e per gran parte dei punti in questione, già completato».